

АКТ  
ежегодного основного осмотра игрового уличного оборудования  
МБДОУ ДС № 15 «Березка»

№ 1

от 13 декабря 2022 года

Комиссия в составе:

Председатель: Н.Н. Левжинская, заведующий МБДОУ ДС № 15 «Березка»

Члены Комиссии: Н.А. Петух, воспитатель группы компенсирующей направленности МБДОУ ДС № 15 «Березка», Ю.А. Найденов, рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений МБДОУ ДС № 15 «Березка» Е.Г. Сухачева, учитель-логопед МБДОУ ДС № 15 «Березка» провела ежегодный основной осмотр игрового уличного оборудования МБДОУ ДС № 15 «Березка».

Владелец: МБДОУ ДС № 15 «Березка»

Адрес установки игрового уличного оборудования: Брюховецкий район ст. Переясловская, ул. Комсомольская, 28

Характеристика оборудования: Конструкции состоят из металлических гнутых труб-каркаса. Материалы: металлические трубы, уголки, фанера влагостойкая.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детский игровой комплекс	Без повреждений	Не выявлено	-	-
2.	Полоса препятствий	Без повреждений	Не выявлено	-	-
3.	Домик-беседка	Без повреждений	Не выявлено	-	-
4.	Горка № 1	Без повреждений	Не выявлено	-	-
5.	Горка № 2	Без повреждений	Не выявлено	-	-
6.	Горка № 3	Без повреждений	Не выявлено	-	-
7.	Скамейка «Пожарная машина»	Без повреждений	Не выявлено	-	-

8.	Домик-беседка «Карета» № 1	Без повреждений	Не выявлено	-	-
9.	Домик-беседка «Карета» № 2	Без повреждений	Не выявлено	-	-
10.	Домик-беседка № 1	Без повреждений	Не выявлено	-	-
11.	Домик-беседка № 2	Без повреждений	Не выявлено	-	-
12.	Домик-беседка № 3	Без повреждений	Не выявлено	-	-
13.	Горка «Золотая рыбка»	Без повреждений	Не выявлено	-	-
14.	Скамейка Катерок	Без повреждений	Не выявлено	-	-
15.	Скамейка «Самолет»	Без повреждений	Не выявлено	-	-
16.	Скамейка «Крокодил»	Без повреждений	Не выявлено	-	-
17.	Песочница с крышками № 1	Без повреждений	Не выявлено	-	-
18.	Песочница с крышками № 2	Без повреждений	Не выявлено	-	-
19.	Песочница с крышками № 3	Без повреждений	Не выявлено	-	-

**Выводы Комиссии:**

проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации;

дефекты оборудования не выявлены, поверхность оборудования обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель Комиссии

Н.Н. Левжинская

Члены:

