

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЗКА» СТ. ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ЕЖЕГОДНЫХ  
ОСМОТРОВ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК И  
ИГРОВОГО УЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
МБДОУ ДС № 15 «БЕРЕЗКА»**

Начат: 13.12.2022  
Окончен: \_\_\_\_\_

ст. Переясловская

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Подпись лица, проводившего осмотр оборудования	Дата проведения осмотра
1.	Детская кроватка Каштан	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
2.	Детская кроватка	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
3.	Детская кроватка	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
4.	Детская кроватка №1	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
5.	Детская кроватка №2	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
6.	Детская кроватка №3	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
7.	Камешка, детская машинка	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
8.	Детская кроватка "Карета" №1	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
9.	Детская кроватка "Карета" №2	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
10.	Детская кроватка №1	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
11.	Детская кроватка №2	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
12.	Детская кроватка №3	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
13.	Детская кроватка, зеленая "Индка"	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022
14.	Камешка, Kangaroo	без повреждений	не выявлено	-	Тру Гир. Хаев	13.12.2022

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Подпись лица, проводившего осмотр оборудования	Дата проведения осмотра
15.	Самолет, Самолет	без повреждений	не выявлено.	-	[Подпись]	13.12.2022
16	Самолет, Кроссовер	без повреждений	не выявлено.	-	[Подпись]	13.12.2022
17	Автомобиль	без повреждений	не выявлено.	-	[Подпись]	13.12.2022
	Крышка а1					
18	Автомобиль с крышка а2	без повреждений	не выявлено.	-	[Подпись]	13.12.2022
19	Автомобиль с крышка а3	без повреждений	не выявлено.	-	[Подпись]	13.12.2022
Регистрационный осмотр						
1.	Домашний прибор	без повреждений	не выявлено.	-	[Подпись]	06.02.2023
2.	Домашний прибор	без повр.	не выявлено.	-	[Подпись]	06.02.2023
3.	Домашний прибор	без повр.	не выявлено.	-	[Подпись]	06.02.2023
4.	Домашний прибор	без повр.	не выявлено.	-	[Подпись]	06.02.2023
5.	Домашний прибор	без повр.	не выявлено.	-	[Подпись]	06.02.2023
6.	Домашний прибор	без повр.	не выявлено.	-	[Подпись]	06.02.2023
7.	Самолет	без повр.	не выявлено.	-	[Подпись]	06.02.2023
	Потерянные маш.					
8.	Домашний прибор	без повр.	не выявлено.	-	[Подпись]	06.02.2023
	Карета а1					
9.	Домашний прибор	без повр.	не выявлено.	-	[Подпись]	06.02.2023
	Карета а2					

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Подпись лица, проводившего осмотр оборудования	Дата проведения осмотра
10	Домик-дезерта n1	без повр	не выявлено	-	Иван Суров	06.02.2023
11	Домик-дезерта n2	без повр	не выявлено	-	Иван Суров	06.02.2023
12	Домик-дезерта n3	без повр	не выявлено	-	Иван Суров	06.02.2023
13	Торка, заломная рубка	без повр	не выявлено	-	Иван Суров	06.02.2023
14	Самейка, Камора	без повр	не выявлено	-	Иван Суров	06.02.2023
15	Самейка, Самейка	без повр	не выявлено	-	Иван Суров	06.02.2023
16	Самейка, Кресло	без повр	не выявлено	-	Иван Суров	06.02.2023
17	Деревяшка с самейка n1	без повр	не выявлено	-	Иван Суров	06.02.2023
18	Деревяшка с креслом n2	без повр	не выявлено	-	Иван Суров	06.02.2023
19	Деревяшка с креслом n3	без повр	не выявлено	-	Иван Суров	06.02.2023
Функциональный осмотр						
1	Детский шревер самейка	без повр	не выявлено	-	Иван Суров	29.05.2023
2	Детская премия	без повр.	не выявлено	-	Иван Суров	29.05.2023
3	Домик-дезерта	без повр	не выявлено	-	Иван Суров	29.05.2023

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Подпись лица, проводившего осмотр оборудования	Дата проведения осмотра
4	Торка №1	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
5	Торка №2	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
6	Торка №3	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
7	Самосвал "Томар- ная машина"	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
8	Доммик-белега "Карма №1"	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
9	Доммик-белега "Карма №2"	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
10	Доммик-белега №1	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
11	Доммик-белега №2	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
12	Доммик-белега №3	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
13	Торка "Землекоп ручка"	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
14	Самосвал "Камрад"	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
15	Самосвал "Самосвал"	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
16	Самосвал "Красный"	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023
17	Домик с фундам. камин №1	без повр.	не выявлено	-	И. С. Сидоров	29.05.2023

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Подпись лица, проводившего осмотр оборудования	Дата проведения осмотра
18	Автомобиль с фронтальной	без повр	не выявлено	-	Иванов И.И.	28.05.2023
19	Автомобиль с фронтальной	без повр	не выявлено	-	Иванов И.И.	28.05.2023
1	Домашний прибор сварочный	без повр	Дефект обнаружен не выявлено	-	Иванов И.И.	29.08.2023
2	Домашний прибор сварочный	без повр	не выявлено	-	Иванов И.И.	29.08.2023
3	Домашний прибор сварочный	без повр	не выявлено	-	Иванов И.И.	29.08.2023
4	Домашний прибор сварочный	без повр	не выявлено	-	Иванов И.И.	29.08.2023
5	Домашний прибор сварочный	без повр	не выявлено	-	Иванов И.И.	29.08.2023
6	Домашний прибор сварочный	без повр	не выявлено	-	Иванов И.И.	29.08.2023
7	Сварочный аппарат домашний	без повр	не выявлено	-	Иванов И.И.	29.08.2023
8	Домашний прибор сварочный	без повр	не выявлено	-	Иванов И.И.	29.08.2023
9	Домашний прибор сварочный	без повр	не выявлено	-	Иванов И.И.	29.08.2023

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Подпись лица, проводившего осмотр оборудования	Дата проведения осмотра
10	Демин-дезерта	без повр	не выявлено	-	В. Сидор	29.08.2023
11	Демин-дезерта	без повр	не выявлено	-	В. Сидор	29.08.2023
12	Демин-дезерта	без повр	не выявлено	-	В. Сидор	29.08.2023
13	Демин-дезерта	без повр	не выявлено	-	В. Сидор	29.08.2023
14	Самецка, Самецка	без повр	не выявлено	-	В. Сидор	29.08.2023
15	Самецка, Самецка	без повр	не выявлено	-	В. Сидор	29.08.2023
16	Самецка, Самецка	без повр	не выявлено	-	В. Сидор	29.08.2023
17	Демин-дезерта	без повр	не выявлено	-	В. Сидор	29.08.2023
18	Демин-дезерта	без повр	не выявлено	-	В. Сидор	29.08.2023
19	Демин-дезерта	без повр	не выявлено	-	В. Сидор	29.08.2023

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Подпись лица, проводившего осмотр оборудования	Дата проведения осмотра	
		Регистрационный осмотр					
1	Домик шуров Кашемар	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	
2	Домик-прудер	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	
3	Домик-деера	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	
4	Домик n1	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	
5	Домик n2	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	
6	Домик n3	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	
7	Кашемар, котел на машине	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	
8	Домик-деера "Карен n4"	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	
9	Домик-деера "Карен n4"	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	
10	Домик деера n1	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	
11	Домик деера n2	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	
12	Домик деера n3	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	
13	Домик Зелотал n100a	без повр	не выявлено	-	Де Сурт Шварц	24.11.2023	

