

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЗКА» СТ. ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ЕЖЕГОДНЫХ
ОСМОТРОВ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК И
ИГРОВОГО УЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МБДОУ ДС № 15 «БЕРЕЗКА»**

Начат: 13.12.2022
Окончен: _____

ст. Переясловская

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Подпись лица, проводившего осмотр оборудования | Дата проведения осмотра |
|-----|---|-------------------|----------------------|---------------|--|-------------------------|
| | | | Энергопробный осмотр | | | |
| 1. | Детская игровая комната | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 2 | Детская игровая комната | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 3 | Детская игровая комната | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 4 | Детская игровая комната №1 | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 5 | Детская игровая комната №2 | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 6 | Детская игровая комната №3 | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 7 | Скамейка, детская игровая машина | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 8 | Детская игровая комната "Карета" №1 | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 9 | Детская игровая комната "Карета" №2 | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 10 | Детская игровая комната №1 | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 11. | Детская игровая комната №2 | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 12 | Детская игровая комната №3 | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 13. | Детская игровая комната "Золотая рыбка" | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |
| 14. | Скамейка, детская игровая машина | без повреждений | не выявлено | - | Тру Гун Хаас | 13.12.2022 |

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Подпись лица, проводившего осмотр оборудования | Дата проведения осмотра |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|-------------------------|
| 15. | Самолет, Самолет | без повреждений | не выявлено. | - | [Подпись] | 13.12.2022 |
| 16 | Самолет, Кроссовер | без повреждений | не выявлено. | - | [Подпись] | 13.12.2022 |
| 17 | Автомобиль а | без повреждений | не выявлено. | - | [Подпись] | 13.12.2022 |
| | Крмшкатель а1 | | | | | |
| 18 | Автомобиль с крмшкатель а2 | без повреждений | не выявлено. | - | [Подпись] | 13.12.2022 |
| 19 | Автомобиль с крмшкатель а3 | без повреждений | не выявлено. | - | [Подпись] | 13.12.2022 |
| Периодический осмотр | | | | | | |
| 1. | Домашнее имущество | без повреждений | не выявлено. | - | [Подпись] | 06.02.2023 |
| 2. | Домашнее имущество. | без повр. | не выявлено. | - | [Подпись] | 06.02.2023 |
| 3. | Домашнее имущество | без повр | не выявлено. | - | [Подпись] | 06.02.2023 |
| 4 | Домашнее имущество | без повр | не выявлено. | - | [Подпись] | 06.02.2023 |
| 5 | Домашнее имущество | без повр | не выявлено. | - | [Подпись] | 06.02.2023 |
| 6 | Домашнее имущество | без повр | не выявлено. | - | [Подпись] | 06.02.2023 |
| 7 | Самолет | без повр | не выявлено. | - | [Подпись] | 06.02.2023 |
| | Потерянное имущество | | | | | |
| 8 | Домашнее имущество | без повр | не выявлено. | - | [Подпись] | 06.02.2023 |
| | «Корсет а1» | | | | | |
| 9 | Домашнее имущество | без повр | не выявлено. | - | [Подпись] | 06.02.2023 |
| | «Корсет а2» | | | | | |

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Подпись лица, проводившего осмотр оборудования | Дата проведения осмотра |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|-------------------------|
| 10 | Домик-дезерта n1 | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 06.02.2023 |
| 11 | Домик-дезерта n2 | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 06.02.2023 |
| 12 | Домик-дезерта n3 | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 06.02.2023 |
| 13 | Торка, заломая рубка | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 06.02.2023 |
| 14 | Самейка, Камора | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 06.02.2023 |
| 15 | Самейка, Самейка | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 06.02.2023 |
| 16 | Самейка, Кресло | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 06.02.2023 |
| 17 | Деревяшка с самейка n1 | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 06.02.2023 |
| 18 | Деревяшка с креслом n2 | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 06.02.2023 |
| 19 | Деревяшка с креслом n3 | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 06.02.2023 |
| Рецидивомашинный осмотр | | | | | | |
| 1 | Детский шредер самейка | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 29.05.2023 |
| 2 | Детская пирамида | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 29.05.2023 |
| 3 | Домик-дезерта | без повр | не выявлено | - | Иван Суров | 29.05.2023 |

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Подпись лица, проводившего осмотр оборудования | Дата проведения осмотра |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|-------------------------|
| 4 | Торка №1 | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 5 | Торка №2 | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 6 | Торка №3 | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 7 | Самосвал "Томар- ная машина" | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 8 | Доммик-бегеда "Карма №1" | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 9 | Доммик-бегеда "Карма №2" | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 10 | Доммик-бегеда №1 | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 11 | Доммик-бегеда №2 | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 12 | Доммик-бегеда №3 | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 13 | Торка "Землекоп ручка" | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 14 | Самосвал "Камрад" | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 15 | Самосвал "Самосвал" | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 16 | Самосвал "Красар" | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |
| 17 | Буксировщик с камин №1 | без повр. | не выявлено | - | И. С. С. С. | 29.05.2023 |

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Подпись лица, проводившего осмотр оборудования | Дата проведения осмотра |
|----|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------|
| 18 | Автомобиль с фронтальной | без повр | не выявлено | - | Иванов Иван | 29.08.2023 |
| 19 | Автомобиль с фронтальной | без повр | не выявлено | - | Иванов Иван | 29.08.2023 |
| 1 | Домашний прибор компрессор | без повр | Дефект обнаружен не выявлено | - | Иванов Иван | 29.08.2023 |
| 2 | Ванна оцинкованная | без повр | не выявлено | - | Иванов Иван | 29.08.2023 |
| 3 | Домашний прибор | без повр | не выявлено | - | Иванов Иван | 29.08.2023 |
| 4 | Торона №1 | без повр | не выявлено | - | Иванов Иван | 29.08.2023 |
| 5 | Торона №2 | без повр | не выявлено | - | Иванов Иван | 29.08.2023 |
| 6 | Торона №3 | без повр | не выявлено | - | Иванов Иван | 29.08.2023 |
| 7 | Самостоятельная машинка | без повр | не выявлено | - | Иванов Иван | 29.08.2023 |
| 8 | Домашний прибор "Карета" №1 | без повр | не выявлено | - | Иванов Иван | 29.08.2023 |
| 9 | Домашний прибор "Карета" №2 | без повр | не выявлено | - | Иванов Иван | 29.08.2023 |

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Подпись лица, проводившего осмотр оборудования | Дата проведения осмотра |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|-------------------------|
| 10 | Демин-дезерта | без повр | не выявлено | - | В. Сидоренко | 29.08.2023 |
| 11 | Демин-дезерта | без повр | не выявлено | - | В. Сидоренко | 29.08.2023 |
| 12 | Демин-дезерта | без повр | не выявлено | - | В. Сидоренко | 29.08.2023 |
| 13 | Демин-дезерта | без повр | не выявлено | - | В. Сидоренко | 29.08.2023 |
| 14 | Самецка, Самецка | без повр | не выявлено | - | В. Сидоренко | 29.08.2023 |
| 15 | Самецка, Самецка | без повр | не выявлено | - | В. Сидоренко | 29.08.2023 |
| 16 | Самецка, Самецка | без повр | не выявлено | - | В. Сидоренко | 29.08.2023 |
| 17 | Самецка, Самецка | без повр | не выявлено | - | В. Сидоренко | 29.08.2023 |
| 18 | Самецка, Самецка | без повр | не выявлено | - | В. Сидоренко | 29.08.2023 |
| 19 | Самецка, Самецка | без повр | не выявлено | - | В. Сидоренко | 29.08.2023 |

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Подпись лица, проводившего осмотр оборудования | Дата проведения осмотра |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|-------------------------|
| Регистрационный осмотр | | | | | | |
| 1 | Детский игровой комплекс | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |
| 2 | Домик-башня | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |
| 3 | Домик-башня | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |
| 4 | Домик №1 | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |
| 5 | Домик №2 | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |
| 6 | Домик №3 | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |
| 7 | Камелеек, токарный станок | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |
| 8 | Домик-башня "Серена №4" | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |
| 9 | Домик-башня "Серена №4" | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |
| 10 | Домик-башня №1 | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |
| 11 | Домик-башня №2 | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |
| 12 | Домик-башня №3 | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |
| 13 | Домик-башня "Золотая юбка" | безопасно | не выявлено | - | Д. С. Сидоров | 24.11.2023 |

