

АКТ  
функционального осмотра игрового уличного оборудования  
МБДОУ ДС № 15 «Березка»

№

от 28 февраля 2024 года

Комиссия в составе:

Председатель: Н.Н. Левжинская, заведующий МБДОУ ДС № 15 «Березка»

Члены Комиссии: Н.А. Петух, воспитатель группы компенсирующей направленности МБДОУ ДС № 15 «Березка», Ю.А. Найденов, рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений МБДОУ ДС № 15 «Березка» Е.Г. Сухачева, учитель-логопед МБДОУ ДС № 15 «Березка» провела функциональный осмотр игрового уличного оборудования МБДОУ ДС № 15 «Березка».

Владелец: МБДОУ ДС № 15 «Березка»

Адрес установки игрового уличного оборудования: Брюховецкий район ст. Переясловская, ул. Комсомольская, 28

Характеристика оборудования: Конструкции состоят из металлических гнутых труб-каркаса. Материалы: металлические трубы, уголки, фанера влагостойкая.

Перечень оборудования:


| №  | Наименование оборудования  | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|----|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1  | Детский игровой комплекс   | Без повреждений   | Не выявлено       | -             | -          |
| 2. | Полоса препятствий         | Без повреждений   | Не выявлено       | -             | -          |
| 3. | Домик-беседка              | Без повреждений   | Не выявлено       | -             | -          |
| 4. | Горка № 1                  | Без повреждений   | Не выявлено       | -             | -          |
| 5. | Горка № 2                  | Без повреждений   | Не выявлено       | -             | -          |
| 6. | Горка № 3                  | Без повреждений   | Не выявлено       | -             | -          |
| 7. | Скамейка «Пожарная машина» | Без повреждений   | Не выявлено       | -             | -          |

|     |                            |                 |             |   |   |
|-----|----------------------------|-----------------|-------------|---|---|
| 8.  | Домик-беседка «Карета» № 1 | Без повреждений | Не выявлено | - | - |
| 9.  | Домик-беседка «Карета» № 2 | Без повреждений | Не выявлено | - | - |
| 10. | Домик-беседка № 1          | Без повреждений | Не выявлено | - | - |
| 11. | Домик-беседка № 2          | Без повреждений | Не выявлено | - | - |
| 12. | Домик-беседка № 3          | Без повреждений | Не выявлено | - | - |
| 13. | Горка «Золотая рыбка»      | Без повреждений | Не выявлено | - | - |
| 14. | Скамейка Катерок           | Без повреждений | Не выявлено | - | - |
| 15. | Скамейка «Самолет»         | Без повреждений | Не выявлено | - | - |
| 16. | Скамейка «Крокодил»        | Без повреждений | Не выявлено | - | - |
| 17. | Песочница с крышками № 1   | Без повреждений | Не выявлено | - | - |
| 18. | Песочница с крышками № 2   | Без повреждений | Не выявлено | - | - |
| 19. | Песочница с крышками № 3   | Без повреждений | Не выявлено | - | - |

**Выводы Комиссии:**

проведенный функциональный осмотр подтверждает исправность и устойчивость оборудования, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации;

Председатель Комиссии



Н.Н. Левжинская

Члены:

