

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Подпись лица, проводившего осмотр оборудования	Дата проведения осмотра
19	Асфальт с тротуаром	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	12.08.2024
1	Детский игровой комплекс	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
2	Бетонная дорожка	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
3	Домик-беседка	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
4	Дорога п.1	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
5	Дорога п.2	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
6	Дорога п.3	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
7	Каменная дорожка	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
8	Домик-беседка	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
9	Домик-беседка	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
10	Домик-беседка	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
11	Домик-беседка	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
12	Домик-беседка	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
13	Дорога, бетонная	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024
14	Каменная дорожка	без повр	не выявлено	-	И.И. Сид	20.11.2024

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Подпись лица, проводившего осмотр оборудования	Дата проведения осмотра
15	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
16	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
17	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
18	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
19	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
20	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
1	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
2	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
3	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
4	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
5	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
6	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
7	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
8	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014
9	Самецка, канера	без повр	не выявлено	-	В.И.И.	28.12.2014

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Подпись лица, проводившего осмотр оборудования	Дата проведения осмотра
9	Деминг-дегера	без повр	не выявлено	-	И.И.И. / С.И.И.	04.12.2024
10	Деминг-дегера	без повр	не выявлено	-	И.И.И. / С.И.И.	04.12.2024
11	Деминг-дегера	без повр	не выявлено	-	И.И.И. / С.И.И.	04.12.2024
12	Деминг-дегера	без повр	не выявлено	-	И.И.И. / С.И.И.	04.12.2024
13	Деминг-дегера	без повр	не выявлено	-	И.И.И. / С.И.И.	04.12.2024
14	Самуилов	без повр	не выявлено	-	И.И.И. / С.И.И.	04.12.2024
15	Самуилов	без повр	не выявлено	-	И.И.И. / С.И.И.	04.12.2024
16	Самуилов	без повр	не выявлено	-	И.И.И. / С.И.И.	04.12.2024
17	Самуилов	без повр	не выявлено	-	И.И.И. / С.И.И.	04.12.2024
18	Самуилов	без повр	не выявлено	-	И.И.И. / С.И.И.	04.12.2024
19	Самуилов	без повр	не выявлено	-	И.И.И. / С.И.И.	04.12.2024
20	Спортивный комплекс	без повр	не выявлено	-	И.И.И. / С.И.И.	04.12.2024